

# アルコールチェッカー 性能比較表

(株)自動車新聞社調べ 平成22年7月26日現在

メーカー	東海電子	ドレーゲル	東洋マーク製作所	フィガロ技研	タニタ
商品名	ALC-PRO II	アルコテスト3500	AC-012	FALC-01	HC-211
センサー	燃料電池センサー 半導体ガスセンサー	電気化学式センサー	電気化学式センサー	半導体ガスセンサー	半導体ガスセンサー
本体価格	24万8000円(税別) 本体+記録・管理ソフトウェア	・89,000円(税別) 検知器+プリンタセット ・5万9000円(税別) 本体のみ	80,000円(税別) 本体+プリンター	3万5000円(税別) 本体+PC接続ソフト+PCアダプター	1万2000円(税別)
プリンター価格	自社のプリンタ	セット売りのみ	本体価格に含まれる	PCへ保存	印刷不可
点検・交換目安	6万回又は半年	18ヶ月又は36,000回	使用回数15,000回 アルコール検知回数500回 使用期間12カ月の いずれかを超えた場合	10000回又は1年間	500回又は半年
メンテナンス方法	センサー交換	本体を交換	メーカーがセンサー交換 と 精度調整を行う (毎回貸出機をサービス)	メーカーに出す	センサーユニット を購入し、交換
メンテナンス価格	年間保守契約料 9万8000円	12000円(税別)	精度調整1~2万円	9000円(税別)	センサーユニット1個 4000円(税別)
ランニングコスト	年間保守契約料 9万8000円	12000円(税別)	メンテナンス1回 1万円~2万円	メンテナンス1回 9000円(税別)	センサーユニット1個 4000円(税別)
初期費用	37万8000円(税別)	・99,000円(税別) 本体+プリンタ+ マウスピース100本	80,000円(税別)	3万5000円(税別)	1万2000円(税別)
タイプ	卓上	卓上/携帯	卓上/携帯	卓上/携帯	携帯
印刷	可能	可能	プリンターから毎回出力	可能	不可
IT点呼	オプション購入 で可能	対応不可	対応不可	対応不可	姉妹機HC-218D が対応可能
本体記録	1年間記録	250回	3回	30回	不可
問い合わせ先	042-526-0905	ミドリ安全 03-3442-8294	072-924-0811	【特集号特典】 自動車新聞社ニュース 上で購入すると、 送料無料！！	03-3967-9655 (タニタお客様サービス相談室)